

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 899 671A

NOMBRE DEL SOLICITANTE	: Sr. Alejandro Cavallo.
DIRECCIÓN	: Calle Pacífico 2540 - San Joaquín - Santiago.
DESTINATARIO	: MAMUT S.A.
INFORME ASOCIADO A LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD	: INFORME DE INSPECCIÓN N° 00019 : INFORME DE ENSAYO N° 899 671
CERTIFICADO ISO/CASCO 1	: Certificado de Conformidad N° 899 671-1A
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
TIPO DE PRODUCTO	: Bolsa de Basura, PE Pigmentada Negro, tamaño 800 mm x 1100 mm.
NORMA O PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA	
Identificación de material base, utilizando la técnica de espectroscopia infrarroja.	
NORMAS RESPECTIVAS A PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO, INSPECCIÓN, ACEPTACIÓN O RECHAZO	
SEM – PP – 005: Procedimiento de Ensayo de Identificación de Material Base.	
FECHA DE MUESTREO	: 13 de Mayo de 2014.
FECHA INSPECCIÓN	: 13 de Mayo de 2014.
FECHA ENSAYOS	: 15 de Mayo de 2014.
RESULTADO DE LA CERTIFICACIÓN SEGÚN ISO/CASCO 3	
Producción aceptada	: Sí
FORMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ACEPTADOS Y CERTIFICADOS	
Impresión en color blanco sobre la bolsa	: Esta bolsa contiene 100% de material reciclado de Polietileno. Certificado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile
	
FECHA INICIO DE LA CERTIFICACIÓN	: 13 de Mayo de 2014.
VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN	: 45 días corridos
OBSERVACIONES	: La continuidad de la certificación depende de la evaluación mensual realizada a la fábrica y al producto.
	
 GRACIELA JOFRE TRONCOSO INGENIERO REVISOR DIVISIÓN ESTRUCTURAS Y MATERIALES	

Para verificar este documento ingrese a: <http://repositorio.idiem.cl>

El código del documento es: oGJLsBax50